

非分解構造のビスカスを独自の技術により完全分解!

# ビスカス

2年間2万km保証!

# カップリング

ベアリング等の  
劣化部品は  
新品に交換済み!

長時間の動作確認  
発熱対策済み

新品同様の  
仕上がりですので、  
安心してご使用  
いただけます。

焼き付き対策のハイクオリティシリコンオイル使用!!

ビスカスカップリングの多くの純正新品は、内部シリコンオイルが比較的弱く、焼き付きをおこしてしまいます。それに対して当社の製品は、純正より遥かに高品質なシリコンオイルを使用する事により、純正には無い寿命の長い製品となっております。

# JRC

JAPAN REBUILT CO., LTD.  
OSAKA JAPAN